



VOLUME DE CORTE: 71,88 m3

DETALHE SINALIZAÇÃO
Sinalização A-45 "RUA SEM SAÍDA"



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (SERV. DA RUA CAMBORIU)



DETALHAMENTO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Sem Escala


OBS: CONFORME O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO AS FAIXAS DEVEM INICIAR A NO MÍNIMO 6 M DA ESQUINA HORIZONTAL

QUANTITATIVOS


Pavimentação asfáltica - 4 cm	230,07 m²
Base de Brita Graduada	23,01 m³
Sub Base de pedra rachão	34,51 m³
Pintura de faixa de pedestre	6,50 m²
Pintura de eixo viário	44,41 m
Placas	1 unidades
Ensaios de controle tecnológico	1 unidades
Meio fio	102,00 m

LEGENDA


- Boca de lobo à existente
- Pavimentação sobre pedra rachão
- Placa de rua sem saida
- Colocação de mei fio




Planta de situação atual / curvas de nível
Esc: 1/1000




Planta de drenagem
Esc: 1/1000



Planta de sinalização
Esc: 1/1000



Planta de pavimentação
Esc: 1/1000



Corte AA
Sem escala

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
ADMINISTRAÇÃO 2025-2028

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (SERVIDÃO DA RUA CAMBORIU)

PROPRIETÁRIO
MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920
Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920
Dados: 2026.09.11 09:47:18 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
CNPJ 83.009.894/0001-08

RESP
Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCO BATISTI
Data: 11/09/2026 09:43:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCO BATISTI
Engenheiro Civil CREA-SC 172245-9

DADOS DO IMÓVEL
PLANTA DE SITUAÇÃO ATUAL/CURVAS DE NÍVEL
PLANTA DE DRENAGEM
PLANTA DE SINALIZAÇÃO
PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
DETALHES

ESCALA	DATA	PRANCHA
Indicada	08/2026	01/01